

F. kanalizacijaSulinyNr. (86) 2

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusK. Markso89-D-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x | 26977.72
y | 25259.26

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>12</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>176,99</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0</u>	<u>176,99</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1500</u>	<u>5,36</u>	<u>171,63</u>	... Patikrinta <u>87.06.30.</u> ... <u>Cernauskas A. Daurys</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	<u>5,54</u>	
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		Objekto Nr. <u>89-D-2062</u>
				Apačia	<u>5,54</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus		Sudarė <u>Alaudas</u> <u>Kaurinis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	<u>3,02</u>	
	Nr. 3 ^a	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus		Patikrinęs <u>Alaudas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	<u>5,47</u>	
	Nr. 5			Viršus		1977 m. ... <u>XII</u> ... mėn. ... d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		