

89-D-2


(planšet o nomenklatura)

Passivity Test

(gətvé)



a) Vertikaliniai:

4



b) Horizontalis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	bet.	650		
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.		3.45	168.64

Pidv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	51.	pl.	70	
2	-1-	-1-	70	
3	-1-	-1-	80	
4	-1-	-1-	40	
5	Vand.	-1-	70	
6	Kab.			

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjūviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-31/7457

Sudarė *Pamblavskas*
(pavardė) (parašas)

Patikrino *Almiej*
(pavardė) (parašas)

1984m. 11 mėn. 28 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)