



<u>Fek. Kan.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Inžinierinio pavadinimas) <u>Patikrinimas m.r.</u> (Gatvė)		Nr. (19) <u>81</u> KORTELE <u>89-D-2</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		172.10	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	172.10	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	2.72	169.38	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>05-71-344</u> Sudarė <u>Pamblauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>86</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. <u>18</u> d. (Inžinierinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ret.	150	Apačia	2.86	
	Nr. 3			Viršus	2.90	
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		