

24

ITI Nr. 91^a




Fok. Rian šulinio Nr. (78) 112 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (Miestas) (Gatvė) 89-D-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		171.23	
Žemė			0	171.23	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	3.65	167.58	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	Per.	150	Viršus Apačia 3.81	167.42
	Nr. 2	Per.	150	Viršus Apačia 3.82	167.41
	Nr. 3	Per.	150	Viršus Apačia 3.79	167.44
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objektas Nr. 01.71.3647.
					Sudarė <u>Bruna Čauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 11 ... mėn. 18 d. (Inginio tyrinėjimo data)