



Pradinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (9) 116 KORTELĖ 89-D-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1986 Vilnius Patilavinų ta
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	
Dangtis	ket.	650		170.67	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	170.67	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	4.99x247	3.48	167.19	2)
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1	Sil.	pl.	70	
	2	-	-	70	
	3	-	-	80	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	70	
	6	Kabeliai	-		
2	1	Sil.	pl.	10	
	2	-	-	70	
	3	-	-	80	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	800	
	6	Kabeliai	-		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-31/3447
					Sudarė <u>Pavlovskas</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Patilavinų</u> (pavardė) (parašas)
					1986 m. 11 mėn. 28 d. (įrenginio tyrinėjimo data)

47