



Fraeinamojo kolektooriaus <u>Kamera</u> Nr. (<u>10</u>) <u>124</u> (įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)	KORTELĖ <u>89-D-3</u> (planšeto nomenklatūra)
<u>1986</u> (įrenginio pastatymo metai)	<u>Vilnius</u> (miestas)
	<u>Paslaugų Tas</u> (gatvė)

KOLEKTORIAUS PRŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		#170.73
Žemė			0.0	170.73
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	4.79x3.38	4.00	166.73

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1	Sil.	pl.	70
	2	-1-	-1-	70
	3	-1-	-1-	80
	4	-1-	-1-	90
	5	vand.	-1-	200
	6	kabeliai		
2	1	Sil.	pl.	80
	2	-1-	-1-	80
	3	-1-	-1-	100
	4	-1-	-1-	70
	5	vand.	-1-	200
	6	kabeliai		
3	1	Silum	pl	50
	2	"	"	80
	3	"	"	50
	4	"	"	50
	5	vand.	pl	100
	6	vand.	pl	100
	7	kabeliai		

2) HB = 170.65

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3457

Sudarė Pomblankas A.
(pavardė) (parašas)

Patikrino Alvins
(pavardė) (parašas)

1987 m. 11 mėn. 28 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)