



Praciniamo kolektoriaus Kamera Nr. (12) 172 KORTELE 89-D-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1986 Vilnius Patilairių T.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>H_B = 169.94</u>
Dangtis	ket.	650		<u>H 169.67</u>	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	<u>5.65 x 3.85</u>	<u>3.92</u>	<u>167.77</u>	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3447</u> Sudarė <u>Bambauskas St.</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Alvyx</u> (pavardė) (parašas) 198 <u>6</u> m. <u>11</u> mėn. <u>28</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1	Sil.	pl.	80	
	2	-	pl.	80	
	3	-	-	100	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	200	
	6	Kab.	-		
2	1	vand.	pl.	200	
	2	Kab.	-		
3	1	Sil.	pl.	70	
	2	-	-	70	
	3	-	-	100	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	200	
	6	Kab.	-		

59