


61

Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (12) 172 KORTELE 89-D-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)


1986 Vilnius Patilairių T.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		169.67	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.	5.65 x 3.87	3.92	167.77	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1	Sil.	pl.	80	
	2	-	pl.	80	
	3	-	-	100	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	200	
	6	kan.	-		
2	1	vand.	pl.	200	
	2	kan.			
3	1	Sil.	pl.	70	
	2	-	-	70	
	3	-	-	100	
	4	-	-	70	
	5	vand.	-	200	
	6	kan.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/3447</u>
					Sudarė <u>Bambauskas J.</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>6</u> m. <u>11</u> mėn. <u>28</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)

59