

F. kanalizacijos
(Komunikacija)

kamera
(Inginio pavadinimas)

Nr. (8) 95 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)

89-D-3
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x | 26941.86
y | 2574740

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁹ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		168.34	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	bet	2.60 x 2.57	651	162.03	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1200	Viršus Apačia 701	161.33
	Nr. 2	bet	1200	Viršus Apačia 701	161.33
	Nr. 3	bet	600	Viršus Apačia 651	162.03
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-34562.
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1987 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)