




<u>Fekalinis</u> (Komunikacija)	šulinio (Inginio pavadinimas)	Nr. (E) <u>37</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>89-10-4</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		168,19	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	168,19	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,70	166,48	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus Apačia 3,0	166,19
	Nr. 2	Ker	200	Viršus Apačia 3,05	166,14
	Nr. 3	Ker	200	Viršus Apačia 2,67	166,52
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-34786</u> ..
					Sudarė <u>ASB</u> <u>Blaužys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					19. <u>7</u> m. <u>09</u> mėn. <u>10</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)