

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Kosmonauty pr</u> (Gatvė)	Nr. (<u>KF</u>) <u>44</u> KORTELE <u>89-D-4</u> (Planšeto numeravimas)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		171.88	6 (Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	171.88	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.39	168.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3.58	168.30
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3.66	168.22
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia	3.39	168.49
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Papildoma Gėrė 89.06
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-2/4063.....
						Sudarė <u>Butkus</u> <u>Čirklys</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alm</u> (parašas) (pavardė)
						1988 m. ... 03 ... mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)