

F. Kanakizucija
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (1) 81 KORTELĖ

Vilnius
Miestas



(Irenginio pavadinimas)
Lozorucio
(Gatvė)

89-D-4
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 54p... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170,82	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,0	2,36	168,26	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	ket 100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 89-D-4 Sudarė <u>Ph. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Ph. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė) 1997 m. 03 mėn. 18 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket 200	Apačia	2,51	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Apačia	2,61	
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		