

8

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (2.) <u>121</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Justiniškiai</u> (Gatvė)		<u>89-0-5</u> (Planšeto nūmenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175.99	
Žemė				0.0	175.99	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.48	174.51	Pastaba
Vamzučiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	1.60 174.39	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2/41.67. Sudarė <u>Dulys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė) 19.88 m. 06. mėn. 30. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	1.60 174.39	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		