

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 104A

KORTELE


Vilnius
(miestas)

Laisvės pr.
(gatvė)

89-D-8
(planeto nomenklatura)


3

Šulinio pjūvis




Vertikalinis

Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		16485	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,46	16139	
Varnaižiai	1	PE	315	Viršus Apačia 3,65	16120
	2	PE	315	Viršus Apačia 3,65	16120
	3	PVC	200	Viršus Apačia 2,90	16145
	3 ^a	PVC	200	Viršus Apačia 3,65	16120
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
Objektas:					J. Salkausko personalinė įmonė 8 286 80075
Sudarė					V. Veželis (v. pavarė) (parašas)
Patikrino					J. Salkauskas (v. pavarė) (parašas)
2007 08 (renginio tyrinėjimo data)					