

14

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(20) 182^a</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kormonauky pr</u> (Gatvė)	<u>89-D-8</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		167.73	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė				0.0	167.73		
Sienos		bet.					
Dūgnas		bet.	1000	4.70	164.49		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	300	Viršus Apačia	4.90	162.83	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>DI-31/1822..</u> Sudarė <u>Darys Cirkly</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė) 19 <u>89</u> m. <u>07</u> mėn. <u>05</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	300	Viršus Apačia	4.90	162.83	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			