

<u>KF</u> (komunikacija)	šulinio <u>(Irenginio pavadinimas)</u> <u>LAISVES pr.</u>	Nr. <u>(23) 184</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>(Gatvė)</u>	<u>89-D-8</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		166.16	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė			0 0	166.16		
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1000	3.33	162.83		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	300	Viršus Apačia 3.56	162.60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/982...</u> Sudarė <u>...</u> <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19... m. mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	250	Viršus Apačia 3.56	162.60	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1.61	164.55	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

2009. 08. 06