

28

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>33</u>) <u>232</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kosmonautų pr</u> (Gatvė)		<u>89-0-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		166.45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	166.45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2.52	163.93	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus 263	163.82
	Nr. 2	ker	200	Viršus 2.64	163.81
	Nr. 3	ker	200	Viršus 2.64	163.81
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/1122..

Sudarė D. P. (parašas) Cirkly (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1989 m. 07 mėn. 05 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)