


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 136 KORTELE 89-D-9
 (įrenginio pavadinimas) (abrėžė) (plane) (planšetų nomenklatūra)
1983 Vilnius Taikos
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis (A)	ketinai	650		177.89
Žemė	asfal.		0	177.89
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	5.42 x 3.60	3.37	174.52

Plūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m
1	1	Šilumin.	pl.	50
	2	—	—	80
	3	—	—	70
	4	—	—	70
	5	vandent.	—	150
	6	kabeliai		
2	1	vandent.	plūv.	150
	2	šilum.	—	80
	3	—	—	100
	4	—	—	80
	5	—	—	80
	6	kabeliai		
3	1	šilumin.	plūv.	50
	2	—	—	50
	3	—	—	80
	4	—	—	50
	5	kabeliai		

Lipynės

(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų?

ne

Pastabos: 1) Atstumai piūvliuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H_{(2)} = 177.98$ Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/2524

Sudarė

Kiskis

(pavardė)

(parašas)

Patikrino

osej

(pavardė)

(parašas)

1984 m. kovo mėn. 2 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)