

13

ITI Nr. 91⁸

KF kameros Nr. () 1 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius 90-A-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A x 27452.50
y 26274.60
x 27454.40
B y 26277.00

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A 174.54	Ar yra vandens? B 174.53
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	40x245			
Vamzdyniai	Nr. 1	bet	1200	Viršus Apačia 3.20	171.28
	Nr. 2	bet	1200	Viršus Apačia 4.77	169.77
	Nr. 3	k.čp	200	Viršus Apačia 3.57	170.97
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. ... <u>Pl. 3/4031</u>
					Sudarė <u>Antanas Terepka</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė)
					1991 m. ... <u>24</u> ... mėn. <u>28 d.</u>
					(Įrenginio tyrinėjimo data)