

Vandentiekis kameros Nr. (3) 109 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Feljoniškis 90-A-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... k.p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176.65	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	176.65	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos ... $H_B = 176.65$
Dūgnas	bet.	1.96 x 2.03	2.65	174.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	150	Viršus 2.13 Apačia 174.52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>90-A-11</u> Sudarė <u>B. K. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>8</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... <u>14</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ket.	150	Viršus 2.13 Apačia 174.52	
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus 2.63 Apačia 174.02	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	