

KF
(Komunikacija)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 137 KORTELE

VILNIUS
Miestas)




Stanevičiaus
(Gatvė)

90-A-11
(Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 14 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		178,00	Ar yra vandens?
Reimė			0,0	178,00	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1500	3,20	174,80	
Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 3,15	174,85	
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3,15	174,85	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 21-2-1183.2..
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>H. D. Iba</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>7811111111</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2004 m. 10. mėn. 26 d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)