

KF
(Komunikacija)Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)




Nr. () 190 KORTELE

VILNIUS
Miestas)Stanevičiaus
(Gatvė)90-A-11
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		178,20	Ar yra vandens?
Deim.			0,0	178,20	Ar yra dujų?
Sienos	pvc.				Paatūros
Dugnas	pvc.	315	3,60	174,80	
Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 3,47	174,73	
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3,47	174,73	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 3,47	174,73	Objekto Nr. 91-2-11839....
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>M. D. Iko</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinęs <i>M. Stanevičius</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		20.04 m. mėn. 26. d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)