

KF
(Komunikacija)

Šulinio



Nr. () 197⁹ KORTELEVILNIUS
Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Stanevičiaus
(Gatvė)90-A-11
(Planoto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis
Vandens lygis

1 X = 6066577,64
 2 y = 580364,83
 3

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		179,85	Ar yra vandens?
Remė			0,0	179,85	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dugnas	bet.	1000	1,90	177,95	
Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2,02 177,83	
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2,04 177,81	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	2,04 177,81	Objekto Nr. 86-2-11839...
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>M. Dilba</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Stanevičius</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2046 m. 10..... mėn. 26 d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)