

KF

kanalizacijos šulinio

Nr. (5) 78 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Fabijonių

90-A-11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		178,66	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1,5	3,08	175,58	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 3,22	175,44
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3,24	175,42
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21-315400.
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					197.3 m. 19. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)