

<u>K.F.</u>		Šulinio		Nr. (<u>2.</u>) <u>152</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		90-A-13			
<u>VILNIUS</u>		<u>LAISVĖS PR</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės 4
Dangtis		ket.	650		175,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens? 1
Sienos		bet.				Ar yra dujų? 1
Dugnas		bet.	1000	249	173,10	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus		
				Apačia	2.32	172,97
	Nr. 2	-II-	200	Viršus		
				Apačia	2.32	172,97
	Nr. 3	plast	100	Viršus		
				Apačia	2.25	173,04
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>D1-3/57.95</u>	
Sudarė <u>DROBINA S. 2021</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>95</u> m. <u>23</u> mėn. d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	

Sp. ITI 87