



<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>KAMEROS</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>176</u> KORTELE	
<u>VILNYS</u> (Miestas)		<u>(Gatvė)</u>		<u>90-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

(0.0) (0.38)




(0.0) (1.47) (1.95)



(1.70) (3.30)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>medžiagos</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		<u>kel.</u>	<u>650</u>		<u>175.70</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastaba <u>H.B. = 175.72</u> ... <u>yra hidrantas</u>
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>330 x 1.95</u>	<u>2.77</u>	<u>172.93</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kel.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.31</u> Apačia	<u>173.39</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>kel.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.31</u> Apačia	<u>173.39</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/57.05</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Andrius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>75</u> m. ... <u>07</u> mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)