




RF Šulinio Nr. (8) 2a KORTELA
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius 90-A-13
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m) **PIRATŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis


Horizontalinis




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		172.72	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dūgnas	bet.	1500	302	169.70		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3.16	169.59	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3.16	169.59	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 2.92	169.80	Objekto Nr. 01.3.5.6.64.
	Nr. 4	-11-	100	Viršus Apačia 2.92	169.80	Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		1984 m. 21. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)