

Vandent. kameros Nr. () 177 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Kaimelio 90-A-14
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 (0,0)
 (0,30)

Horizontalinis
 (2,00)
 (0,0)

2 MG
 13,10
 4,90
 3,1
 10,34
 13
 3 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		175,60	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	2,0 x 2,0	2,32	173,28	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1,86 Apačia	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1,86 Apačia	
	Nr. 3	PE	40	Viršus 1,80 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>90950</u>
					Sudarė <u>g. J. Banty</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>M. Nauda</u> (parašas) (pavardė)
					197 <u>9</u> m. <u>09</u> mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)