

Vandent. (gidrantas) kameros

Nr. (28) 133

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Gorkio

90-A-16

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650	A	180,50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	180,50	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,50 x 1,50	2,94	177,56	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	Ølen. 200	Viršus 2,44	178,06	
	Nr. 2	Ølen. 200	Viršus 2,44	178,06	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/4431...
					Sudarė R. Vojvodin (parašas) (pavardė)
					Patikrino R. Vojvodin (parašas) (pavardė)
					1970 m. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)