

Vandent. (gidrantas) kameros

Nr. (28) 133 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavaadinimas)

Vilnius

Gorkio

90-A-16

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650	A	180.50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	180.50	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.50 x 1.50	2.94	177.56	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	Ølen. 200	Viršus 2.44	178.06	
	Nr. 2	Ølen. 200	Viršus 2.44	178.06	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/4431...
					Sudarė Raulis Vojevodas (parašas) (pavardė)
					Patikrino Raulis Vojevodas (parašas) (pavardė)
					1970. m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)