



Vandent. (hidrantas) kameros Nr. (21) 176 KORTELĖ
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Gorkio 90-A-16
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)


Vertikalinis



Horizontalinis



BRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650	A	177.27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	177.27	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.50 x 1.50	2.65	174.62	Pastaba v.B"-177.34
Vamzdžiai	Nr. 1	ket. 150	Viršus 2.24	175.03	
	Nr. 2	ket. 65	Viršus 2.24	175.03	
	Nr. 3	plėn. 150	Viršus 2.24	175.03	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3/4131....
					Sudarė <u>Benedikt Vojvodov</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1990. m. ... 6. mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)