



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Vilmergės</u> (Gatvė)	Nr. <u>(20) 109</u> KORTELE <u>90-A-1</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		176.70		
Žemė			0.0	176.70	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1500	3.71	172.99	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia 3.98	172.72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-4534..</u>
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 3.98	172.72	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2.05	174.65	
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia 3.96	172.74	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						19 <u>94</u> m... <u>12</u> mėn...d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)