

90-A-1
(planšet o nomenklatura)


1990
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(mistas)

Ukmergis
(gatvė)



KOLEKTORIAUS PŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalis:

PRIRLŠIMO BRĒŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmenys	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis		ket.	650		$H^A=177.76$
Žemė				0.0	177.76
Sienos		bet.			
Dugnas		bet.	5,78 x 3,40	4.26	173.50

Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst.nuo dugno m
1	1-2	kanit.vand.	pl	88 (70), 134 (125)	
	3-4	siluminė	pl	140 (125), 140 (125)	
	5	vanduo	pl	200	
	6	ryšio t.			
	7	a. p. d. k.			
	8-9	žemės p. d. k.			
2	1-2	kanit.vand.	pl	57 (50), 88 (70)	
	3-4	siluminė	pl	82 (70), 82 (70)	
	5	vand.	pl	200	
	6	ryšio t.			
	7-8	žemės p. d. k.			
	3	1-2	kanit.vand.	pl	88 (70), 134 (125)
3-4		siluminė	pl	140 (125), 140 (125)	
5		vand.	pl	200	
6		ryšio t.			
7		a. p. d. k.			
8-9		žemės p. d. k.			

Lipynės Lupėnės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H^B=177.80$

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/4594

Sudarė	<u>Lirys</u>	<u>[Signature]</u>
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		<u>[Signature]</u>
	(pavardė)	(parašas)

1982 m. 09 mėn. 09 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)