

5

<u>Vanden.</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Ukmergės</u> (Gatvė)	Nr. (<u>23</u>) <u>136</u> KORTELE <u>90-A-1</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		1517966	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	300 x 330	218	177.48	Pastaba A 179.67
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 175	177.91	
	Nr. 2	-II-	100	Viršus 175	177.91	
	Nr. 3	-II-	100	Viršus 175	177.91	
	Nr. 4	-II-	100	Viršus 175	177.91	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91.3/28.40.

Sudarė [Signature]

Patikrino [Signature]

1974 m. 10 mėn. 10 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastaba A 179.67

.....

.....

.....