



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (✓) 1 KORTELĖ 90-A-1
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
1990 Vilnius Ukmergės
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	ket.	650		H ^A =176.05
Žemė			0.0	
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	3.40 x 5.70	3.81	172.24
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m
1	1-2	karšt.vand.	pl	108 (100), 133/125
	3-4	šiluminė	pl	140 (125), 140/125
	5	vanden.	pl	200
	6	gyvų kab.		
2	1-2	karšt.vand.	pl	108 (100), 133/125
	3-4	šiluminė	pl	140 (125), 140/125
	5	vanden.	pl	200
	6	gyvų kab.		
3	1-2	karšt.vand.	pl	47 (40), 73/50
	3-4	šiluminė	pl	63 (50), 63/50
	5	vand.	pl	40
	6	gyvų k.		
	7	žemos slėgio		

Lipynės -
(medžiaga, kiekis)Ar yra dujų? -Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
duoti iki vamzdžių viršaus2) H^B=175.57Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. 01-3/4594

Sudarė	<u>Šilovs</u>	<u>Šilovs</u>
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino	<u>Šilovs</u>	<u>Šilovs</u>
	(pavardė)	(parašas)

1990 m. 09 mėn. - d.
 (įrenginio tyrinėjimo data)