

103

ITI Nr. 91^d

šulinio

Nr. (42) 219 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergė

9D-A-1

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		177.68	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	177.68	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	3.07	174.61	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 41-31-5254.
				Apačia	3,18	
	Nr. 2	ket	150	Viršus		
				Apačia	3,27	
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	3,19	
	Nr. 3 ^a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19.96 m. ... 11.2 ... mėn. ... d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)