


87

Vandentiekio kameros Nr. (5) 3 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)


Vilniaus Ukmergės 90-A-1
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		H ^A = 177.29	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	177.29	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos H ^B = 177.39
Dūgnas	bet.	150 ^{2.55}	3.00	174.29	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus 2.60 Apačia 174.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/4594
	Nr. 2	pl	200	Viršus 2.60 Apačia 174.69	
	Nr. 3	pl	100	Viršus 2.60 Apačia 174.69	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Patikrino <i>[Signature]</i> 1996. m. ... 08 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)