

83




KF (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) Ukmergės (Gatvė)	Nr. (25) 73 KORTELE 90-A-1 (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		178,85	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	178,85	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastaba	
Dugnas		bet.	1000	3.10	175,75		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3,30		
	Nr. 2	bet	300	Viršus		Objekto Nr. 053/4394..	
				Apačia	3,33		
	Nr. 3	ket	100	Viršus		Sudarė	
				Apačia	2,15		
	Nr. 3.9	ket	100	Viršus		Patikrino	
				Apačia	3,11		
	Nr. 5			Viršus		19.9/ m....6/...mėn....d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			