

F kanalizacija

šulinio

Nr. (106) 113

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierinio pavaidėjimas)

Vilnius

90-A-2

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		184.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	397	180.37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus	Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 1	ket.	100	Apačia	
	Nr. 2	kor.	150	Viršus	
	Nr. 2	kor.	150	Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Objekto Nr. ... 91-3/4.991
					Sudarė ... (parašas) (pavardė)
					Patikrino ... (parašas) (pavardė)
					1992 m. ... 03. ... mėn. 6 d.
					(Inžinierinio tyrinėjimo data)