ITI Nr. 91[d]

KF	šulinio	Nr. (103) 135 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Bičiausko	90-A-2
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			183,14
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000		4,18	178,96
Vamzdžiai	Nr. 1	kor.	150	Viršus		
				Apačia	4,24	178,90
	Nr. 2	a/c.	200	Viršus		
				Apačia	4,27	178,87
	Nr. 3	kor.	150	Viršus		
				Apačia	4,27	178,87
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ... 8 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/4031.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1990 m. 03 mėn. 22 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)