


KF (Komunikacija) **šulinio** (Irenginio pavadinimas) **Nr. (109) 144** **KORTELE**



Vilnius (Miestas) **Bieliausko** (Gatvė) **90-A-2** (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		183.30	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	282	180.48	
Vamzdžiai	Nr. 1	kez	150	Viršus Apačia 2.90	180.40
	Nr. 2	-11-	150	Viršus Apačia 2.94	180.36
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2.92	180.38
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91.33/1491..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1990 m. 03.30 mėn. 14 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)