

Vandentiekis

kameros

Nr. (183) 152 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

90-A-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dengtis	ket.	650		A 183.76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	255 x 1.50	2.42	181.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 2.10 181.66	
	Nr. 2	-11-	200	Viršus 2.10 181.66	
	Nr. 3			Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 91-3/4291...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1991. m. 02. ... mėn. 12 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)