




Ekanalizacija šulinio Nr. (11) 153 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius 90-A-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..7..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		183.66	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	100	400	179.66	
Vandžiai	Nr. 1	kov.	200	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-3/4091. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1990 m. ... 03. ... mėn. 3. d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	-11-	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	ket	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	-11-	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	