




<u>K.F.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Bieliausko</u> (Gatvė)		Nr. <u>(84) 224</u> KORTELE <u>90-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .8..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		181.87	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paataboa
Dūgnas		bet.	1000	273	179.14	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	280	179.07
	Nr. 2	kov.	150	Viršus Apačia	283	179.04
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01.3.14091</u>						
Sudarė <u>Pungė</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>Pungė</u> (parašas) (pavardė)						
1990 m. <u>03</u> mėn. <u>14</u> d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						