

Vand. kameros Nr. (87) 233 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Biliausko 90-A-2
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		180.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	245x190			Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.10 178.55 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/4091..
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.10 178.55 Apačia	
	Nr. 3	-11-	150	Viršus 3.00 177.65 Apačia	
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 2.10 178.55 Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1970 m. 03. 27 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)