

3


Kanaliz. įv. šulinio (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) Nr. (143) 101 KORTELE

Булевар (Miestas) (Gatvė) 90-A-3 (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x 27850.68

y 26532.20

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .?..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		178.10	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	4.20	174.90	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	8cm	400	Viršus Apačia 4.50	173.60
	Nr. 2	8cm	400	Viršus Apačia 4.50	173.60
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1.80	176.30
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-3/3193...</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. 04. mėn. 20 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)