



KF šulinio Nr. (29.) 213 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius 90-A-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



x 27777.44
y 26557.35

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		181.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	3.00	178.74	Pastaba
Vamzžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.13	178.61
	Nr. 2	-"-	150	Viršus Apačia 3.21	178.53
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91.2/4893.</u>
					Sudarė <u>Knyk</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Stum</u> (parašas) (pavardė)
					1991 m. <u>03</u> mėn. <u>14</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)