




KF šulinio Nr. (33.) 217 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Bielankio 90-A-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		187.76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	422	183.54	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	kez	150	Viršus 4.37	183.39
	Nr. 2	kez.	150	Viršus 4.38	183.38
	Nr. 3	ket	100	Viršus 3.88	183.88
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91.5/48.93.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1994. m. 03... mėn. 14 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)