

4

<u>Vand.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. (<u>3</u>) <u>243</u> KORTELE <u>90-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		181.00	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	203x260	321	177.19	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 273	178.27
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 273	178.27
	Nr. 3	-11-	150	Viršus 273	178.27
	Nr. 4	-11-	150	Viršus 273	178.27
	Nr. 5	pl.	150	Viršus 187	179.13
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 90-A-3/5574

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)

1993 m. ... 96 ... mėn. ... d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)