

<u>RF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. <u>(6) 83</u> KORTELE <u>90-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		bet	650		178.43	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet	1000	282	175.61	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2.90		175.53
	Nr. 2	bet	150	Viršus			
				Apačia	2.94		175.49
	Nr. 3	o/c	100	Viršus			
				Apačia	2.86		175.57
	Nr. 4	ker	150	Viršus			
				Apačia	2.75	175.68	Objekto Nr. <u>91-3/5263</u>
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus		1994 m. mėn. d.	
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	